

Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 30 DC Bulli
2021 - 150 kW / 204 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ7HZMH104989
Eerste registratie	28-07-2021
APK geldig tot	10-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	186.130 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	25-08-2026
Definitieve kilometerstand	186.130 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	199
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2021	 Vermogen 150 kW / 204 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 186.130 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 8

Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
Trekhaak						

Aanwezig bij voertuig 3

Volledig onderhouden	Hoofdsleutel	Hoedenplank / rolhoes
----------------------	--------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	151868
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	bridgestone
Velgen	18
Band breedte	255 mm
Band hoogte	45 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (22)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - strip portier linksachter

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - Armleuning

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - zijschuifdeur links

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksvoor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes en krasjes - achterklep

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - bumper achter

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - bumper voor

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - portier linksvoor

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - zijschuifdeur rechts

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - zijde rechtsachter


Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - spiegelkap links

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier rechtsvoor

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksachter

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - laadbak

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

lak laat los - motorkap


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - bekleding

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - zijde linksachter

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - scherm linksvoor

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - achterklep

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

barst - spiegel links

Exterieur opmerking

15 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

4 gemelde schade

-

Interieur opmerking

2 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-07-2021		Importeur
28-07-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
10-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterklep met ruit
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- comfortstoel(en)
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- passagiersairbag
- radio
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging
- vermoeidheidsherkenning
- vervolgbotsing preventie
- zijschuifdeur rechts
- zijwind assistent

Extra foto's

