

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5150NGW / WBA31EG0305467457 / 5467457

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.845

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5150NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5150NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

5150NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura paragolpes tr	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado	-
10. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Puerta dl iz	-	SR Carrocero
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Puerta tr dr	-	SR Carrocero
14. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA