

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9475NHF / WBA11EG0505474241 / 5474241

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.106

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9475NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9475NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

9475NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
20. Capó dl	-	SR Pintura
21. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Moldura retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños
23. Puerta tr iz	-	SR Carrocero