

19.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

|                        |             |                     |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -HW 0720 | Fahrgestell-Nummer: | TMBJR7NU5N5029776 |
| Vertrags-Nummer:       | 26455081    | Erstzulassung:      | 28.03.2022        |
| Internes KZ:           | 15045454    | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

### Ausstattung:

**SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |  |                             |       |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | SKODA Karoq 1.5l TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell |                             |       |
| Modelljahr:               | 2022   |                             |       |
| kW / PS:                  | 110 / 150  | Hubraum:                    | 1498  |
| Getriebe:                 | Manuell  | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:          | I2   | CO2 (g/km):                 | 122   |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 5,300  | Tankinhalt:                 | 50    |
| Max. Km/h:                | 211  | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 8,900 |
| Leergewicht (kg):         | 1399   | zul. Gewicht (kg):          | 1920  |

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 26455081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -HW 0720  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>           | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 26.01.2026   | 9059978492 | Eigenverschulden   | Stossstange vorne Fahrerseite | Nein                           | Nein                             |

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 26455081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -HW 0720  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**TMBJR7NU5N5029776**

## Vehicle details

|                                      |                   |   |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| <b>Operator</b>                      |                   | <b>Inspection condition</b>                 | Conditional: Light/moisture/dirt |
| <b>License number</b>                |                   | <b>Mileage (Read)</b>                       | 142,553 km                       |
| <b>Manufacturer</b>                  | Skoda             | <b>Next maintenance in</b>                  | 10,300 km                        |
| <b>Type / Model</b>                  | KAROQ             | <b>Main inspection (Report not on hand)</b> | 05/2027                          |
| <b>Vehicle Identification number</b> | TMBJR7NU5N5029776 | <b>Power / Engine displacement</b>          | 110 kW / 1,498 ccm               |
| <b>First registration</b>            | 28 Mar 2022       | <b>Upholstery/Colour</b>                    | /                                |
| <b>Last maintenance</b>              |                   | <b>Paintwork</b>                            |                                  |
| <b>Fuel type</b>                     | Petrol            | <b>Gearbox</b>                              | Automatic                        |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group              | Description  |
|-----|------------------------------|--|
| 1   | Documents                    | Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction         |
| 2   | Equipment                    | Tirefit filler - Expired - Replace                             |
| 3   | Documents                    | Main inspection certificate (Fehlt) - Replace                  |
| 4   | Bonnet                       | Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace |
| 5   | Side panel - rear left side  | Sill - dent(s) - Smooth repair work                            |
| 6   | Side panel - rear right side | Sill - Scratch(es) - Smart repair                              |
| 7   | Front bumper                 | Front bumper - Damaged - Replace                               |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                                      |
|-----|-----------------|--|
| 1   | Interior        | Interior - Abrasion - No deduction               |
| 2   | Body            | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |
| 3   | Vehicle glazing | Windscreen - Stone chips - No deduction          |

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

| No.             | Location |
|-----------------|----------|
| None detectable |          |



## Main tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 215/50 R18 92W | Goodyear     | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 215/50 R18 96W | Pirelli      | Summer tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |

## Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 215/50 R16 99H | Goodyear     | Winter tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 215/50 R16 99H | Goodyear     | Winter tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |

## Replacement

| Type    | Tyre size | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Expiration date |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Tirefit |           |              |              |             | 11/2025         |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026  
**Protocol number: 45904237**  
Delivery date: 12 Jun 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Skoda             | <b>Inspection condition</b> | Conditional: Light/moisture/dirt |
| <b>Type / Model</b>                  | KAROQ             | <b>Mileage (Read)</b>       | 142,553 km                       |
| <b>Vehicle Identification number</b> | TMBJR7NU5N5029776 | <b>First registration</b>   | 28 Mar 2022                      |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures




Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #4:** Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marte...  
rodent - Replace



**Damage #5:** Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth  
repair work




**Damage #5:** Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smooth rep...  
work



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) -  
Smart repair



**Damage #6:** Side panel - rear right side: Sill - Scratch(es) - Smart  
repair



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace


**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026  
**Protocol number: 45904237**  
Delivery date: 12 Jun 2026



**Damage #7:** Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



**TMBJR7NU5N5029776**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                   |                              |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Halter</b>            |                   | <b>Besichtigungszustand</b>       | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Kennzeichen</b>       |                   | <b>Laufleistung (abgelesen)</b>   | 142.553 km                   |
| <b>Hersteller</b>        | Skoda             | <b>Restlauf bis Service</b>       | 10.300 km                    |
| <b>Typ/Modell</b>        | KAROQ             | <b>HU (Bericht lag nicht vor)</b> | 05/2027                      |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | TMBJR7NU5N5029776 | <b>Leistung / Hubraum</b>         | 110 kW / 1.498 ccm           |
| <b>Erstzulassung</b>     | 28.03.2022        | <b>Polster/Farbe</b>              | /                            |
| <b>Letzte Wartung</b>    |                   | <b>Lackierung</b>                 |                              |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Benzin            | <b>Getriebe</b>                   | Automatik                    |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung  |
|-----|-------------------|---|
| 1   | Unterlagen        | Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug |
| 2   | Ausrüstung        | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern          |
| 3   | Unterlagen        | HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern                 |
| 4   | Motorhaube        | Dämmmatte - Marderschaden - erneuern                |
| 5   | Seitenwand links  | Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen           |
| 6   | Seitenwand rechts | Einstieg - Kratzer - Smart Repair                   |
| 7   | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern             |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                     |
|-----|---------------|--|
| 1   | Interieur     | Innenraum - Abrieb - kein Abzug                  |
| 2   | Karosserie    | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |
| 3   | Verglasung    | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug          |

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/50 R18 92W | Goodyear   | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 215/50 R18 96W | Pirelli    | Sommerreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/50 R16 99H | Goodyear   | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 215/50 R16 99H | Goodyear   | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |

## Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |            |           |             | 11/2025     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                      69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026  
**Protokollnummer: 45904237**  
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Skoda             | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | KAROQ             | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 142.553 km                   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | TMBJR7NU5N5029776 | <b>Erstzulassung</b>            | 28.03.2022                   |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #4:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

**TÜV SÜD Auto Service GmbH** **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1 SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026  
**Protokollnummer: 45904237**  
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |