

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen: UM -BV 0517 Fahrgestell-Nummer: NLHDN51AAPZ172548
 Vertrags-Nummer: 20346172 Erstzulassung: 19.06.2023
 Internes KZ: 15336201 Kilometer-Stand: 23403

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **0,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	49 / 67	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	36
Max. Km/h:	147	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	16,60
Leergewicht (kg):	999	zul. Gewicht (kg):	1310

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20346172
Amtliches Kennzeichen: UM -BV 0517
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20346172
Amtliches Kennzeichen: UM -BV 0517
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	UM-BV 517
Berichtsnummer :	0000000925628-DE968		
Referenznummer:	31195685		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Select

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDN51AAPZ172548	Laufleistung abgelesen:	23403 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.06.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 13:05 16303 Schwedt
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe 5 Gang
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 49 kW (67 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Brass / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 4
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22350 / 11.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	175/65/R16/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	175/65/R16/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	175/65/R16/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	175/65/R16/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Links	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
3.	Tür Vorne - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Radkappe - Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern
7.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
9.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



2. Tür Vorne - Links
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



3. Tür Vorne - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



3. Tür Vorne - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Radkappe - Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



6. Radkappe - Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



7. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



9. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur