



## IDENTIFICATION VEHICLE

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Driver name:        | ASSE I            |
| Make:               | VOLKSWAGEN        |
| Model / version:    | T-CROSS           |
| Vin:                | WVGZZZC1ZLY114021 |
| Plate:              |                   |
| Mileage:            | 104449            |
| First registration: | 27/05/2020        |
| Color:              | Pure White        |

## ADDITIONAL INFORMATION




|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Category:             |        |
| Transmission:         |        |
| Interior color:       |        |
| Metallic paint:       | ✗      |
| Type of lining:       | Fabric |
| Board computer reset: | ✓      |

## DOCUMENTS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Certificate of conformity:  | ✓ |
| Registration certificate:   | ✓ |
| Registration certificate 2: | ✓ |
| Insurance certificate:      | ? |
| Maintenance book:           |   |
| Number of keys:             | 2 |
| Original key:               | ✓ |

## PICTURES





## VIN INFORMATION

Radio  
Prise USB  
2020  
Projecteurs antibrouillard  
Lettre repère (J)  
Largeur avant 6,0  
Diamètre arrière 16  
Indice de vitesse avant H  
Largeur arrière 205  
Accoudoir central avant  
1498 cm3  
150 ch  
Unie vernissée  
Rétroviseur gauche à réglage électrique

7 haut-parleurs  
Transmission séquentielle  
Mars  
Equipement R-Line  
Diamètre avant 16  
Largeur arrière 6,0  
Hauteur avant 60  
Indice de vitesse arrière H  
Climatisation automatique  
Ordinateur de bord  
1.50 litre  
Alternateur 140 Ampères  
Freins avant à disques  
Rétroviseur droit à réglage électrique

Bluetooth  
7 rapports  
Projecteurs à allumage automatique  
Matière : alliage  
Diamètre arrière 16  
Diamètre avant 16  
Hauteur arrière 60  
Largeur avant 205  
Climatisation réfrigérant 1234YF  
Essence  
110 kw  
Euro 6  
Freins arrière à disques  
Rétroviseur gauche chauffant

|                                                 |                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rétroviseur droit chauffant                     | Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | Siège avant gauche réglable en hauteur          |
| Sièges avant réglable en hauteur                | Siège avant droit rabattable                | Fixations Isofix siège passager avant           |
| Garnitures tissu                                | Volant cuir                                 | Volant multifonction                            |
| Aide au stationnement avant                     | Aide au stationnement arrière               | Caméra avant                                    |
| Régulateur de vitesse                           | Régulateur automatique de la distance       | Affichage lecture des panneaux de signalisation |
| Lunette arrière teintée foncée                  | Vitres portes arrière teintées foncées      | Vitres de custode teintées foncées              |
| détecteur de pluie essuie-vitre                 | Fixotoit noir                               | Airbag passager                                 |
| Airbag passager désactivable                    | Airbag latéraux avant                       | Prétensionneurs de ceintures avant              |
| Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)   | Avertisseur d'angle mort                    | système Start-Stop                              |
| pare-brise avec cales de distance               | enjoliveurs des vitres latérales noirs      | boîte à gants éclairée                          |
| tiroir sous le siège avd                        | LUXUS                                       | plancher de chargement modulable                |
| entretien à intervalle flexible (Long Life) QI6 |                                             |                                                 |

## EQUIPMENT

|                      |                                                                                   |                       |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Board computer:      |  | Central locking:      |  |
| Compressor:          |  | Cruise control:       |  |
| Gps:                 |  | Power steering:       |  |
| Rear parking sensor: |  | Repair kit:           |  |
| Front seats heated:  |  | Steering wheel:       |  |
| Electric windows:    |  | Climate control type: |                                                                                     |
| Headlighting type:   |                                                                                   | Tow bar type:         |                                                                                     |
| Charging cables:     | 0                                                                                 | Fast charging cables: | 0                                                                                   |

## TIRES

| Position    | Depth | Brand | Dimensions | Type   | Rims      | Runflat                                                                               |
|-------------|-------|-------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Front left  | 5 mm  |       |            | Summer | Aluminium |  |
| Front right | 5 mm  |       |            | Summer | Aluminium |  |
| Rear left   | 5 mm  |       |            | Summer | Aluminium |  |
| Rear right  | 5 mm  |       |            | Summer | Aluminium |  |

## DAMAGES SUMMARY

### NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

| # | Location                                      | Damage type       |
|---|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dashboard - Boordcomputer resetten            | Not original part |
| 2 | Interior - Rokende chauffeur -> Ozonreiniging | Burned            |
| 3 | Interior                                      | Stain             |
| 6 | Rear window                                   | Scratch(es)       |
| 7 | Wing FR                                       | Bad repair        |
| 8 | Bonnet                                        | Bad repair        |

Total: 6


### ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

| # | Location | Damage type             | Renta®                                                                              | Repaired                                                                             | Already invoiced                                                                      |
|---|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Interior | Damaged                 |  |  |  |
| 5 | Bodywork | Dent(s) and scratch(es) |  |  |  |

Total: 2

## DAMAGES DETAILS

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1 - Dashboard - Boordcomputer resetten - Not original part |
|------------------------------------------------------------|



## 2 - Interior - Rokende chauffeur -> Ozonreiniging - Burned




## 3 - Interior - Stain



## 6 - Rear window - Scratch(es)



## 7 - Wing FR - Bad repair




## 8 - Bonnet - Bad repair



## 4 - Interior - Damaged - Renta®



## 5 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



SIGNATURE

Expert  
03/08/2026 11:22