

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002559363
Besichtigt am: 15.07.2026 15:37
Berichts-Nr: 11014299
FIN: WAUZZZF32N1108718



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 11014299
 vom: 16.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	12.09.2022
Laufleistung:	62.482 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.500 mm
Fahrzeughöhe:	1.567 mm
Fahrzeugbreite:	1.843 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.155 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitales Kombiinstrument
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwahl Spurwechselwarnung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe hinten
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Elektrische Luftzusatzheizung
advanced	Elektromechanische Parkbremse
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Ambiente-Lichtpaket	Entriegelung Hintersitz Standard
Anhängervorrichtung	Erhö.h.der Serienkraftstoffstoberfüllung
Audi AG	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus)	Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Folienbeklebung
Audi Smartphone Interface	Frontantrieb
Audi Soundsystem	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Funkschlüssel, ohne Safelock
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel links, asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie 420A (70Ah)	Geschlossener Aufbau
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Grundausstattung
Bluetooth-Schnittstelle	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Selbstabholer
Dekoreinlage Micrometallic silber	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dieselmotor	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger hinten (ECE)
	Kindersicherheits-Paket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Frontspoiler
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Garagentoröffner
Komfortfahrwerk	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Kompensor
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lade-Dock
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-Heckleuchten	Ohne Lichtassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Logoprojektion
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Ohne Mode3 Ladekabel
Leuchtweitenregulierung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Licht-/Regensensor	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
MMI Radio plus	Ohne Sonder-Maßnahmen
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Spurwechselassistent
Motorabdeckung	Ohne Steckdose
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Trennwand
Nebelschlussleuchten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Wandhalterung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Optikpaket schwarz
Ohne Ablagepaket	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Räder der Serie
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Y-Speichen, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Audi connect Navigation & Infotainment	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Belederung	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Seitliche Dekorfolien
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Stoff Argument
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Basic (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.085,35
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.085,35

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	228,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	195,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF32N1108718

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11014299
vom: 16.07.2026




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

