

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002455136
Besichtigt am: 01.06.2026 14:36
Berichts-Nr: 10710281
FIN: WVGZZZ1TXPW021595

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	24.03.2023
Laufleistung:	87.802 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	21.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling schwarz
"Easy Open" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und elektrischer Schließung	Dämpfung hinten,Basis 1
"Easy Open"-Paket mit Safe-Sicherung	Dämpfung vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 Kindersitze mit Seitenhalt und Seitenkopfstütze, herausklappbar, links und rechts in der 2. Sitzreihe	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Diebstahlwarnanlage
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs-und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Alexandria" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
Ablagefächer in der Dachkonsole	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	ergoActive Sitze vorn mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion
Alexandria 6,5 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Allergenfilter	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Außenspiegel elektrisch anklappbar,auf Fahrerseite abblendend,Umfeldbeleuchtungund Beifahrerspiegelabsenkung	Family-Paket
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ausströmer vorn und LichtdrehSchalter mit Chromeinfassung	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe beheizbar
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend und beheizbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	
Bordwerkzeug	
Dachhimmel in Storm Grey	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2
Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von
Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz
aus bedienbar
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze,
neigungseinstellbar
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit
Massagefunktion
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
Modelljahreswechsel 2023 I
Modelljahreswechsel 2023 II
Modelljahreswechsel 2023 LIX
Modelljahreswechsel 2023 LX
Modelljahreswechsel 2023 V
Modelljahreswechsel 2023 X
Modelljahreswechsel 2023 XIII
Modelljahreswechsel 2023 XLVI
Modelljahreswechsel 2023 XXXVIII
MPV
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notrufsystem eCall
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Erkennungsleuchten
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist" und "Side Assist"
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

Rechtsverkehr	Warnleuchte für Waschwasserstand
Regensensor	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Regionscode " ECE " für Radio	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
Reifenkontrollanzeige	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schalthebelknauf in Leder	
Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhenstellbar	
Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	
Top-Komfortsitze vorn	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
VWD Modelljahreswechsel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja
Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	148,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	171,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	125,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TXPW021595

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Dichtgummi eingekerbt





2 - Tür vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

6 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Türkante
-----------	----------



3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10710281
vom: 01.06.2026

4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

