


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z80837	Erstzulassung	10.07.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES 8595	Laufleistung	33 702 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓



Fahrzeugdokumente / Schlüssel















Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelgehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelgehäuse	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegelgehäuse																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Trennwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Trennwand	Position	-	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Trennwand																				
Position	-																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelverkleidung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ladekantenschutz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ladekantenschutz	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ladekantenschutz																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radkasten	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radkasten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radkasten	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Radkasten																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Radkasten																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Vorne links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schwellerverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schwellerverkleidung	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelverkleidung	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Schwellerverkleidung																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelverkleidung																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

DEKRA Automotive Solutions

17



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.500,00€
---------------------	------------------