



Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

FIN **VR3USHNSSRJ563171**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 50 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.03.2024	Letzte Zulassung	20.03.2024
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	2008 PureTech 130 EAT8	Aufbauart	Limousine
	GT		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3USHNSSRJ563171	HSN / TSN	1889 / ACF
Schlüssel-Nr.	10422675	Km-Stand abgelesen	12283
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,
			N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Teilleder / Grau		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06.12.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürzen in Grau, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe:

Duplikat

8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Induktive Ladestation (15W), Innenspiegel automatisch abblendend, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Paket: Grip-Control-Paket
WYAL	Paket: Sicht-Paket
TC07	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie
ZJA9	Peugeot i-Connect Advanced

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.05.2025 bei Kilometerstand 6.172

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Stoßfänger hinten, Blende verschrammt, erneuern (Bild 12)	321	anteilig	-189	-158,82
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	321		-189	-158,82

Duplikat

Duplikat




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Bordmappe und 2 FZ Schlüssel



Bild 6 : Kofferraum

Duplikat



Bild 7 : Infotainment



Bild 8 : Motorraum

Duplikat



Bild 9 : Unterboden




Bild 10 : Innenraum

Duplikat




Bild 11 : Wartungsnachweis



Bild 12 : Stoßfänger hinten, Blende verschrammt