

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4510NHK / WBA41GN0105473843 / 5473843

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.211

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4510NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4510NHK COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4510NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
6. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.75 h.	3,18	0,00		41,68 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.00 h.	4,24	0,00		78,16 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.33 h.	9,87	0,00		122,67 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1869,36 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4510NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,88 h.	264,86 €
Total material pintura	-	60,70 €

(IVA no incluido)

4510NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	14,33 h.	551,69 €
Total Recambios	-	442,10 €
Descuento recambios aplicado	-	236,20 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	550,00 €















0 km/h

((P))



108 km

11:57



P

+32.0 °C



Valores desde indiv.

1.1 l/h

Total 29211 km •→| 14374.5 km



Puerta abierta.





MAPA
TEL
MÚSICA

Mis destinos

Búsqueda

19' 19'

AUTO OFF

SWC

MAX
Rear
View





/ 5 10 NUV



0589
0589 - P1 - 0000995
2006 - P1 - 0000117

ⓈWBA4 1GNO 1054 7384 3Ⓢ









MECH
TEL
NAV

Busqueda

19°
AUTO OFF



19°
SYNC





































Manheim
CORPORATION

12XH7 16 H







4510 NHHK





10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE





3725

18.1M02E
COX AUTOMOTIVE

PREFINISHED
RADIAL
TUBELESS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

Manheim
COX AUTOMOTIVE







BMW
E43 434 010499
00176247 85544591
6005875
TRANS. 10/1/89



