

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	N -DG 0808E	Fahrgestell-Nummer:	KNACR811FP5021502
Vertrags-Nummer:	76263082	Erstzulassung:	20.12.2022
Internes KZ:	15062752	Kilometer-Stand:	25631
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Schneeweiß Polsterung: Stoff-Leder Charcoal Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 36.462,18

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Schneeweiß	0,00
Stoff-Leder Charcoal	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 36.462,18

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.389,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 43.389,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76263082
Amtliches Kennzeichen: N -DG 0808E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76263082
Amtliches Kennzeichen: N -DG 0808E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.12.2024	15376	Bremsflüssigkeitswechsel
04.12.2024	15376	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Domenik Pötzl
Tel. direkt 015126583568

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

N DG808E

FIN

KNACR811FP5021502

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
10.06.2026, per Mail.
25.06.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Domenik Pötzl bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
25.06.2026
Vertragsnummer 76263082
Auftragsnummer ELSRM004671
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.443,00 EUR
-1.212,61 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-996,00 EUR
-836,98 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.12.2022	Letzte Zulassung	20.12.2022
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	Niro EV Vision
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACR811FP5021502
HSN / TSN	2233 / ABP	Schlüssel-Nr.	40804617
Km-Stand abgelesen	25631	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	50	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektro
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag: 1 Knieairbag (Fahrerseite), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Airbag: Mittenairbag, Ambientebeleuchtung im Armaturenräger, Antiblockiersystem (ABS), Ausstiegsassistent, Autobahnassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkleuchten, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Dachkonsole vorn mit Brillenfach und Lesespots, Dachreling, Dekoreinlagen Marmor-Optik (Grau), Dritte Bremsleuchte mit LED, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit TCS (Traktionskontrolle), Fensterheber elektr. vorn und hinten, Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Frontkollisionswarner (FCA) mit Bremseingriff sowie Fußgänger- und Fahrraderkennung, Frontkollisionswarner, erweitert um Abbiegefunktion, Frontscheinwerfer mit Halogen-Technologie, Fußmatten, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Integriertes Panoramadisplay mit volldigitalem Kombiinstrument, Intelligenter Geschwindigkeitsassistent,


Isolierverglasung für die Frontscheibe, Kia-Kartennavigation mit 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll), Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Ladekabel, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in hochwertiger Ledernachbildung, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Nebelscheinwerfer LED, Notruf-Service e-Call, On-Board Charger (3-Phasen), Online-Dienste Kia Connect, Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion, Parksensoren hinten, Parksensoren vorn, Polster: Stoff-Leder-Kombination (mit hochwertiger Ledernachbildung), Querverkehrswarner, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+), Radiozubehör: Smartphone-Schnittstelle Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: USB- Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 17", Räder: Reifenpannenset, Rückfahrkamera, Rückleuchten mit LED, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt (60:40), umklappbar, SUV-Design-Elemente, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Sitzheizung vorn, Smart-Key und Startknopf, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, beleuchtet, Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Tagfahrlicht LED, Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremsengriff, USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole, V2D (Vehicle-to-Device) - Stromanschluss für unterwegs, Laden von externen Geräten mit max. 3,0 kW, V2D-Adapter, Vorheizsystem für die Batterie, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 04.12.2024 bei Kilometerstand 15.376

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.	Minderwert in EUR		
	netto		brutto	netto	brutto
1. Radlaufblende hinten rechts, verschrammt, erneuern (Bild 11)	160,50	191	60	-96,64	-115
2. Heckschürze hinten unten, verschrammt, erneuern (Bild 7, 8)	438,66	522	60	-263,03	-313
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 9, 10)	340,34	405	60	-204,20	-243
4. Tür vorne links Einstieg, verschrammt.					

polieren (Bild 12, 13)	105,04	125	100	-105,04	-125
5. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	1.212,61	1.443		-836,98	-996

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Domenik Pötzl

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Heckschürze hinten unten, verschrammt



Bild 8 : Heckschürze hinten unten, verschrammt



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 11 : Radlaufblende hinten rechts, verschrammt




Bild 12 : Tür vorne links Einstieg, verschrammt, polieren




Bild 13 : Tür vorne links Einstieg, verschrammt, polieren




Bild 14 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur