

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	M -X 2705E	Fahrgestell-Nummer:	WBY61EF0005X11212
Vertrags-Nummer:	54793083	Erstzulassung:	27.06.2023
Internes KZ:	15080330	Kilometer-Stand:	38697
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Alpinweiß Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 46.218,49

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alpinweiß	0,00
Alpinweiß-Lackierung	252,10
Gepäckraumtrennnetz	0,00
Panorama-Glasdach	0,00
Reifenpannenset	42,02
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	294,12
Sonnenschutzverglasung	0,00
Stoff Arktur Anthrazit	0,00
Travel Paket	1.218,49

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 48.025,22

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.150,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.150,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2085	zul. Gewicht (kg):	2580

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 54793083
Amtliches Kennzeichen: M -X 2705E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.05.2026	9059996839	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Nein	Nein
04.05.2026	9059994723	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite Delle bis 3cm (ohne Lackschaden) Alufelge hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge hinten Beifahrerseite Kratzer Alufelge vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
12.08.2024	9059897910	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 54793083
Amtliches Kennzeichen: M -X 2705E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	M-X 2705E
Berichtsnummer :	0000000927371-DE613		
Referenznummer:	31178443		

Fahrzeugdaten

BMW iX1 (U11E)(2022->) 30 xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY61EF0005X11212	Laufleistung abgelesen:	38697 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 230 kW (313 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	ALPINWEISS III
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	27639 / 10.06.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	205/65/R17/100Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/65/R17/100Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	205/65/R17/100Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	205/65/R17/100Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB- / Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 230 kW (cont. 94 kW)
- Elektromotor vorn 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungspaket: Connected Professional
Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Induktionsladeschale für Smartphone (kabelloses Laden)
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor hinten 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2) • Service-System: ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Uni-Lackierung • Warndreieck • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | <ul style="list-style-type: none"> • Parkassistent-Paket
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC), Service-System: Remote 3D View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC) • Radstand 2692 mm • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit • Steckdosen (12V-Anschlüsse) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) • USB-Schnittstelle • Widescreen Display |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Alpinweiß-Lackierung (Uni) • Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) • Travel-Paket
Panoramadach (Glas), Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair

8.	Frontspoiler	Abschürfung	Smart Repair
9.	B-Säule Mitte - Links	Delle	Sanft Instandsetzen
10.	Stoßfänger Hinten	Steinschlag	Smart Repair
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Reifen Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair




1. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



6. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair




8. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair




8. Frontspoiler
Abschürfung - Smart Repair




9. B-Säule Mitte - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



9. B-Säule Mitte - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



9. B-Säule Mitte - Links
Delle - Sanft Instandsetzen




9. B-Säule Mitte - Links
Delle - Sanft Instandsetzen




9. B-Säule Mitte - Links
Delle - Sanft Instandsetzen




10. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair



10. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair



10. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair



10. Stoßfänger Hinten
Steinschlag - Smart Repair



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



12. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



12. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern