


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002407973
Besichtigt am: 27.04.2026 11:25
Berichts-Nr: 10500854
FIN: WAUZZZF57PA039061

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Sportwagen/Coupe
Hersteller:	Audi
Modell:	A5
HSN / TSN:	0588 / BJA
Erstzulassungsdatum:	27.03.2023
Laufleistung:	57.271 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, Entfall
48 Volt Bordnetz	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Dieselmotor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor ist: T7V/T2P	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz matt	Erhö.h. der Serienkraftstoffstoberfüllung
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Fahren	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Assistenzpaket Parken	Fertigungsablauf Standard
Audi active lane assist	Folienbeklebung
Audi adaptive cruise control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi phone box	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi pre sense city	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense rear und basic	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Audi virtual cockpit plus	Gurtanlegekontrolle
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Halteassistent
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Infotainmentpaket Smartphone
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Basis	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kategorie 0
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Coupe	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze	Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum
Klarglas	Ohne Ladeboden
Kofferraumbodenmatte	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komforteinstieg	Ohne Nackengebläse
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortpaket Sitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortpaket Spiegel	Ohne Sonnenschutzrollo
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Windschott
Ländergruppe A	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne zus.Warnleuchten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten plus	Optikpaket schwarz
Linkslenker	Panorama-Glasdach
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	quattro
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mild-Hybrid	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Parallelspeichen, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben Standard
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rechtsverkehr
Motorabdeckung	Regionscode " ECE " für Radio
N.N.N. Ausführung 1	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Navigationspaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Normalsitze vorn	Reifenreparaturset
Ohne Beleuchtung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S line
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Heckspoiler	Sitzheizung vorn
Ohne integriertes Mautsystem	Smartphone-Interface
	Sonnenblenden vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
USB-Ladeschnittstellen im Fond
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderbaum in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Fleck	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	237,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF57PA039061

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Türverkleidung vorne links - Fleck - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

unterhalb Sichtkante



3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500854
vom: 27.04.2026

4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

