

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002405410
Besichtigt am: 20.04.2026 12:57
Berichts-Nr: 10454999
FIN: WVGZZZC1ZNY044072



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CJG
Erstzulassungsdatum:	12.04.2022
Laufleistung:	43.875 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Makena-Türkis Metallic
Farbe Dach:	Makena-Türkis Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
4 Leichtmetallräder "Belmont" 6 J x 16	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber elektrisch
Abgasnorm EU6 AP	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Pamplona
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Außenspiegel rechts, konvex	Gehobene Ausstattung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Gepäckraumbeleuchtung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Leder
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Pineapple" für Instrumententafel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Keine Aktionsausführung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Überführungsausrüstung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne zus. Dichtungen außen
Kurzheck	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtweitenregulierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent	Radio
Linkslenker	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionsanzeige "Plus"	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad in Leder	Reifenkontrollanzeige
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Rückfahrkamera "Rear View"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer)
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Schaltgetriebe MQ200
Normalsitze vorn	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne 2. Batterie	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Alu/Chrom-Paket	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Anhängervorrichtung	Servolenkung
Ohne Aufkleber und Embleme	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dynamic Drive Control	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne ECO-Funktion	Stabilisator vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Folienbeklebung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Individualeinbau	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Telefonschnittstelle
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Sprachsteuerung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typrüfstand Deutschland
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
2	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.686,58
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.686,58

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY044072

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

