

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA6L3108 0FJ48960	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2APR254	Km stand	327 255 km
Model	SERIE 3				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	03-06-2026	Inspectienummer	7031285	Inspectiedatum	30-06-2026
Toewijzingsdatum	03-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy


Accessoires





Verwijderbare items

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓
Kofferafdekking	✗

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓









Banden

Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 4.0 mm		Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 4.0 mm	
Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 4.0 mm		Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 4.0 mm	









Type

1		Onderdeel	Kofferafdekking	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	475,06€
		Positie		- Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	490,06€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang		- Spuitkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	490,06€

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Ander interieuronderdeel	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	11,45€
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	48,95€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	48,95€
		afdekking zetel la					
3		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
4		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Deurbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
7		Onderdeel	Huidplaat	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	176,25€
		Type	Deuk	Spuittijd	0,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	63,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	176,25€
8		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	176,25€
		Type	Deuk	Spuittijd	0,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	63,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	176,25€
9		Onderdeel	Afdichtingsrubber	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	101,79€
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	139,29€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	139,29€

DEKRA Automotive Solutions

10		Onderdeel	Vloerbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Verbrand	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
11		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Chemische afzetting	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Bekleding stoelzitting gemengd	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
13		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
14		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
15		Onderdeel	Daklijst	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechts	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€
16		Onderdeel	Daklijst	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Links	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
17		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	101,25€
		Type	Deuk	Spuittijd	0,75	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	63,75€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	101,25€

DEKRA Automotive Solutions

18		Onderdeel	Huidplaat	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
19		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
20		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.988,55€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.988,55€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	5,00	375,00€	-	-	375,00€
Spuitswerk	85,00€	2,25	191,25€	-	-	191,25€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	588,30€	-	-	588,30€
Vast bedrag	834,00€	-	-	834,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

slain pecourt



30/08/2026 9:40