



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GW-RH 77E
Berichtsnummer :	0000000924724-DE968		
Referenznummer:	31190070		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281GFNJ057392	Laufleistung abgelesen:	31768 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.06.2026 16:21 17429 Seebad Bansin
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	31686 / 02.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	215/55/R17/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 6 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 07/2024 und 07/2025 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
9.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Innenraum	Kratzer	Smart Repair



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
---------	---------	----------

11.	Sitz Innenraum rechts vorne	Kratzer	Smart Repair
12.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



7. Seitenwand - Hinten - Links
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



10. Innenraum
Kratzer - Smart Repair



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



11. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	GW -RH 0077E	Fahrgestell-Nummer:	TMAK281GFNJ057392
Vertrags-Nummer:	6936172	Erstzulassung:	31.05.2022
Internes KZ:	15331655	Kilometer-Stand:	31768
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1760	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6936172
Amtliches Kennzeichen: GW -RH 0077E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 6936172
Amtliches Kennzeichen: GW -RH 0077E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 150kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer