

## GW-Zustandsbericht

### Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
1	Mitsubishi Outlander	JMBXNGF7WHJ002074	30.08.2018	89274

### Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.08.2027	79132	km	01.08.2025	<u>Kein</u>	km	Nachweis

### Vorschäden:

<b>Unfallfrei lt. Vorbesitzer</b>	<b>Umfang und Schadenshöhe:</b>
ja	
<b>Nacklackierung festgestellt</b>	
nein	

### Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	96,00 µm	Tür VR	101,00 µm	Tür HR	98,00 µm	Seitenteil HR	100,00 µm
Motorhaube	121,00 µm	Dach	112,00 µm	Heckklappe	105,00 µm		
Kotflügel VL	104,00 µm	Tür VL	98,00 µm	Tür HL	91,00 µm	Seitenteil HL	106,00 µm

### Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	5 mm	Rad v.r.	6 mm	Rad h.r.	5 mm	
Reifengröße:	215/70 R16 100H							

### Felgen:

Auffälligkeiten:	
------------------	--

### Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

**Stoßdämpfer:**

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

**Stoßdämpfer:**

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Feder Machette defekt	Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Keilriemen riesig	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne		
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR	<b>D</b>	Delle
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	<b>S</b>	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL	<b>D</b>	Delle
Türe HL		
Türe VL		
Dach	<b>L</b>	Rost

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |  
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **DFA**

Bewertung durchgeführt von: **LDM**

Datum/Unterschrift Autohaus : \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift Kunde: \_\_\_\_\_