



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	S-VB 1234E
Berichtsnummer :	0000000928826-DE968		
Referenznummer:	31209238		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJE812DNJ103278	Laufleistung abgelesen:	70953 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	01.07.2026 70565 Stuttgart
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	/2027 / /2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	61424 / 06/2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Riss	Erneuern
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Heckdeckel	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum rechts vorne	Kratzer	Erneuern
7.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Riss - Erneuern



1. Tür Vorne - Rechts
Riss - Erneuern



1. Tür Vorne - Rechts
Riss - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Heckdeckel
Kratzer - Smart Repair



3. Heckdeckel
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



5. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen




5. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



5. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern



6. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Erneuern




7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen