


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002531839
Besichtigt am:	01.07.2026 13:48
Berichts-Nr:	10916874
FIN:	WVWZZZAWZPU036742



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIE
Erstzulassungsdatum:	25.07.2023
Laufleistung:	30.248 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.800 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
4 Türen	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Abgasnorm EU6 AP	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frontantrieb
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Antenne für FM-Empfang	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Life	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio "Composition"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
Müdigkeitserkennung	Radvollblenden
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Normalsitze vorn	Schaltgetriebe MQ200
Notbremsassistent "Front Assist"	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Folienbeklebung	Telefonschnittstelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lichtassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Navigationsgerät	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Nebelscheinwerfer	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sprachsteuerung	Typrprüfand Deutschland
Ohne Spurwechselassistent	Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Überhang hinten, kurz
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU036742

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10916874
vom: 01.07.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern**

Kommentar

im Rückgabemonat

**2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair****3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen**