

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002457125
Besichtigt am: 28.05.2026 14:45
Berichts-Nr: 10691236
FIN: VSSZZZ5F4P6544828

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	45.651 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Digitaler Radioempfang
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Drei.-Automatikgurte vorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamiklenkung
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagen-Paket	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abwicklung Serie	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambientelicht Ausführung 2	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebsspannung 12 V	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Bordliteratur in Deutsch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordwerkzeug	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontantrieb
Brillen-Ablage/Halter	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Chrom-Exterieurpaket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Convenience-Paket	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Dachreling, blank	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Datenträger für EU, integriert	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Heckspoiler



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

Hinterachse "Standard"	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anhängavorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladedose
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzheizung
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Trennwand
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus.Warnleuchten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationsgerät-High	Pannen-Set
Navigationssystem "+"	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent (Servolenkung)
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.583,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.583,15

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	160,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	165,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F4P6544828

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691236
vom: 28.05.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

Kratzer polierbar



3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

