


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002420200
Besichtigt am: 06.05.2026 09:47
Berichts-Nr: 10554395
FIN: TMBEA6PJ7P4135113

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	06.02.2024
Laufleistung:	17.015 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
"SMART LINK"	Embleme
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
2x USB vorne (typ C data)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3. Kopfstützen hinten mitte	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Fertigungsablauf Standard
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. TDK Surround	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
4 Türen	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
5-Gang-Schaltgetriebe	Frontantrieb
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Abgaskonzept, EU6 AP	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
AM Tour DE	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Antenne nur für FM Empfang	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz,-Deutschland	Handschuhfach Standard
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bluetooth	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Drehstromgenerator 140 A	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortausstattung
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Komfortsitze vorn
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kopfstützen vorn
E-Call+	Kraftstoffbehälter
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
--	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Einparkhilfe (Parksensoren hinten)	Kurzheck
Einstiegleisten in den Türausschnitten	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einton-Signalhorn	
Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	

Lane Assist	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	Ohne Sprachsteuerung
LED SBBR Low LED	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Leichtmetall{der "PROXIMA" grau met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	ohne USB im Innenspiegel
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelkonsole	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Pannen-Set
Nichtraucherausführung	Radio Bolero 8"
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne 2. Batterie	Radvollblenden
Ohne Ablagekasten	Rechtsverkehr
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Adapter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Berg-Anfahr-/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access 1 Jahr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Halter	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Ladeboden	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lichtassistent	Servolenkung
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Navigationsgerät	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Nebelscheinwerfer	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Untere Dekor-Einlagen
Variante co2
Version Standard
Vorbereitung Dachlastträger
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Tür hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ7P4135113

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren

