

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002492291
Besichtigt am:	18.06.2026 14:27
Berichts-Nr:	10829721
FIN:	WVGZZZCSZPY075856

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	23.06.2023
Laufleistung:	31.679 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 Leseleuchten vorn

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW

4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16

4 Türen

6 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulis in Chrom

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-

Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Ganzjahresreifen 205/60 R 16

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Radschrauben Standard
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Radstand
Leuchte im Fußraum vorn	Rechtsverkehr
Leuchtweitenregulierung	Regensensor
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifenkontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 3	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
MOVE	Schaltgetriebe MQ200_GA
Müdigkeitserkennung	Schalthebelknopf in Leder
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionslenkrad in Leder	Scheibenbremsen vorn
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nicht Heissland	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Normalsitze vorn	Servolenkung
Notbremsassistent "Front Assist"	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne 2. Batterie	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator vorn
Ohne Anhängavorrichtung	Standard-Klimazonen
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Differenzialsperre	Telefonschnittstelle
Ohne Dynamic Drive Control	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne ECO-Funktion	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfand Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Version Standard
Ohne Zusatz-/Standheizung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vordersitze beheizbar
Radio	Vordersitze mit Höheneinstellung
	Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.880,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.880,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	233,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY075856

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10829721
vom: 18.06.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



2 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

