



TMBJC7NY4NF039472

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	112.966 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	ENYAQ 80	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY4NF039472	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	14.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46243659
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 107T	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46243659
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ENYAQ 80	Laufleistung (abgelesen)	112.966 km
Fahrgestellnummer	TMBJC7NY4NF039472	Erstzulassung	14.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46243659
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - auslegen / polieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBJC7NY4NF039472

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	112,966 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	
Type / Model	ENYAQ 80	Main inspection (Report not on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	TMBJC7NY4NF039472	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	14 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Door - rear right side	Door - Scratched - Cover / polish
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
6	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46243659
Delivery date: 30 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 107T	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46243659
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ENYAQ 80	Mileage (Read)	112,966 km
Vehicle Identification number	TMBJC7NY4NF039472	First registration	14 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46243659
Delivery date: 30 Jun 2026




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46243659
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #6: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #6: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -XX 0715E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJC7NY4NF039472
Vertrags-Nummer:	19529084	Erstzulassung:	14.03.2022
Internes KZ:	15081581	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **37.605,04**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **37.605,04**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2612

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19529084
Amtliches Kennzeichen: HD -XX 0715E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19529084
Amtliches Kennzeichen: HD -XX 0715E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA ENYAQ iV 80 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer