



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002384191  
**Besichtigt am:** 27.03.2026 10:03  
**Berichts-Nr:** 10316306  
**FIN:** WVVZZZCD3PW142883



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNW
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	30.01.2023
<b>Laufleistung:</b>	48.662 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	0 Tag(e)



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

"Active"	Dekoreinlagen für Sondermodell
"ACTIVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"IQ.DRIVE"-Paket ohne anklappbare Außenspiegel	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronische Differenzialsperre XDS
6+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außen-Sound Standard	Fahrzeuggückkauf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Head-up-Display
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Komfortausstattung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortsitze vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten,Center-Airbag	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Trennwand
Kurzheck	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne zus.Zierleisten
LED-Rückleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Leergewichtsbereich Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Lendenwirbelstützen vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Pedale in Edelstahl gebürstet
Linkslenker	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Raucherausführung
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenlieferanten für EU Länder
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schaltgetriebe MQ 281
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Seitenairbags vorn und hinten inkl. Proaktives Insassenschutzsystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Feuerlöscher	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Mode3 Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Tür und Seitenverkleidung  
Türgriffmulden beleuchtet  
Typrüfstand Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	3,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	3,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Dach	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Merkantile Wertminderung

<b>Unfallfahrzeug:</b>	Ja
<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	172,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	178,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	171,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	178,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	184,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	194,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	219,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD3PW142883

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(27.03.2026 09:54)      Vorschäden laut GW Übergabeprotokoll P446273



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




2 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Vorne



3 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



4 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Markenemblem vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar | GW Übergabeprotokoll



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar | Oberflächensteinschläge ohne Rissbildung



3 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar | Ladekante





# Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10316306  
vom: 27.03.2026

## 5 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Schaden im letzten Gutachten schon vorhanden Kunde hat das Auto so bekommen  
Protokoll Nr.866109/01



## 6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

GW Übergabeprotokoll

