

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO XC60 B4 D Plus Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: LU -LC 0077 Fahrgestell-Nummer: YV1UZK5V0P1368488
 Vertrags-Nummer: 42276081 Erstzulassung: 13.06.2023
 Internes KZ: 15049179 Kilometer-Stand: 77903

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO XC60 B4 D Plus Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS/ 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Onyx Black Metallic Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 51.764,71

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

21"-Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz	1.403,36
Frontscheibenheizung	201,68
Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit - Innendesign: Anthrazit, Teppich: Anthrazit, Dachhimm	0,00
Licht-Paket	882,35
Metallic Lackierung	831,93
Onyx Black Metallic	0,00
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	378,15
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 55.462,18

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.999,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.999,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO XC60 B4 D Plus Bright Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	145 / 197	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,600	Tankinhalt:	71
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,400
Leergewicht (kg):	1912	zul. Gewicht (kg):	2460

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 42276081
Amtliches Kennzeichen: LU -LC 0077
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D Plus Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 42276081
Amtliches Kennzeichen: LU -LC 0077
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO XC60 B4 D Plus Bright Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.06.2024	28275	Inspektion und Wartung
12.06.2024	28275	Wartungszusatzumfänge
29.08.2025	60049	Inspektion und Wartung
29.08.2025	60049	Wartungszusatzumfänge
29.08.2025	60049	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10, 67071 Ludwigshafen


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ludwigshafen
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 685420
Fax 0621 / 6854212
E-Mail
ludwigshafen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Zobel
Tel. direkt 0621 68542-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

LU LC77

FIN

YV1UZK5V0P1368488

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
03.06.2026, per Mail.
09.06.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Andreas Zobel bei BASF SE Abt. ESL/RM, L 950
Flottenmanagement, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, im Beisein von Herr
Herrmann.

Bewertet auf
Betrifft

09.06.2026
Vertragsnummer 42276081
Auftragsnummer 31197251
Rahmenkostenstelle zub

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.441,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.891,60 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.796,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.509,24 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2023	Letzte Zulassung	13.06.2023
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 B4 D Plus Bright
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZK5V0P1368488
HSN / TSN	9101 / BTJ	Schlüssel-Nr.	40517327
Km-Stand abgelesen	77904	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Onyx Black Metallic / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) i FSL	S / O	2 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) i FSL	S / O	2 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) i FSL	S / O	2 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) i FSL	S / O	2 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Fulda / Kristall Control SUV	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Fulda / Kristall Control SUV	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Fulda / Kristall Control SUV	W / O	6 mm
235 / 55 R 19 105 V	Fulda / Kristall Control SUV	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrhilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Heck, Chromapplikationen am Stoßfänger, Chromzierleiste im Türschwellerbereich, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Dieselpartikelfilter, Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbelichtung, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Notfall-Bremsleuchten, Paket: Parkassistent-Paket, Paket: Sitzkomfort-Paket, Paket: Winter-Paket, Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-V-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
871	Frontscheibenheizung Lackierung: Metallic-Lackierung
P0005	Paket: Fahrerassistent-Paket
P0004	Paket: Licht-Paket
1203	Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-V-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz
179	Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.08.2025 bei Kilometerstand 60.049

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn.		Minderwert in EUR	
		brutto		netto	brutto
1. Kotflügel vorne links zerkratzt, lackieren (Bild 9, 10)	305,88	364	50	-152,94	-182
2. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	519,33	618	50	-259,66	-309
3. Felge vorne rechts verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 12)	1.138,66	1.355	50	-569,75	-678
4. Einstieg hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 13)	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	452,10	538	50	-226,05	-269
6. Seitenwand links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	349,58	416	50	-174,79	-208
Gesamt	2.891,60	3.441		-1.509,24	-1.796

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Steinschlag, (Bild 7, 8)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Zobel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Windschutzscheibe Steinschlag




Bild 8 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 9 : Kotflügel vorne links zerkratzt




Bild 10 : Kotflügel vorne links zerkratzt



Bild 11 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 12 : Felge vorne rechts verschrammt mit Materialabtrag



Bild 13 : Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16 : Seitenwand links zerkratzt



Bild 17 : Seitenwand links zerkratzt