

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2786	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000567501904
Vertrags-Nummer:	36476076	Erstzulassung:	04.10.2021
Internes KZ:	14829845	Kilometer-Stand:	121678
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß	Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo"	Telefontyp:
-------------------------	-------------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **28.340,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket 1 DAB+	0,00
Klang & Klima-Paket 3	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **32.500,45**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **38.675,54**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

Allane SE, Parking 33, 85748 Garching bei München | Telefon +49 89 7080 810 | E-Mail info@allane.com | Online allane-mobility-group.com | Bankverbindung Fahrzeugverkauf Uni Credit Bank | IBAN DE73 7002 0270 0002 7434 42 | BIC HYVEDEMMXXX | Vorsitzender des Aufsichtsrats Ignacio Barbadillo | Vorsitzender des Vorstands Eckart Klumpp | Vorstand Álvaro Hernández | Sitz der Gesellschaft Garching bei München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgericht München HRB 227195 | Steuernummer 143/316/40019 | USt-IdNr. DE811194548

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2955

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36476076
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2786
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
21.07.2026	9060005282	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
19.07.2026	9060005275	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
15.07.2026	9060004518	Eigenverschulden	Schlussleuchte Beifahrerseite Bruch Gehaeuse	Nein	Nein
12.07.2026	9060004525	Eigenverschulden	Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
18.06.2026	9060004531	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
18.06.2026	9060004520	Fremdverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
08.07.2025	9059949814	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
07.01.2025	9059915295	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
14.11.2024	9059911492	Einbruch/Diebstahl	Hecktür mitte Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
08.11.2024	9059907622	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
25.07.2024	9059896553	Fremdverschulden	Koffer mitte unten Fahrerseite Delle	Ja	Ja
11.12.2023	9059872326	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
26.10.2023	9059867713	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
11.10.2023	9059865929	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Crash im Sichtfeld	Ja	Nein
09.10.2023	9059865643	Panne	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36476076
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2786
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 3,0t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.07.2023	39241	Wartungszusatzumfänge
07.07.2023	39241	Inspektion und Wartung
13.11.2023	46369	TÜV/AU (MwSt-frei)
13.11.2023	46369	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.07.2024	65695	Wartungszusatzumfänge
05.07.2024	65695	Inspektion und Wartung
09.12.2025	104148	TÜV/AU (MwSt-frei)
15.12.2025	104144	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.02.2026	109080	Bremsflüssigkeitswechsel
19.02.2026	109080	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	28.07.2026
Referenznummern	0031229151 - 0036476076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2786	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000567501904
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	04.10.2021
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	121.680 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	10/2025
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105 T	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105 T	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/65 R16 C 107/105 T	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/65 R16 C 107/105 T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 12.02.2026 bei km 109.080.	
Legende :	✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Nein	Restdeformation
Hecktür links beschädigt	Ja	
Seitenwand vorne links beschädigt	Nein	Restdeformation
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Hagelschaden Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Fehlerspeicher aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Hagelschaden - Kalkulation erstellt. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür -	✓	Arktis-Weiß
✗	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket 1 DAB+
✓	Klang & Klima-Paket	✓	Klimaanlage
✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)
✓	Stoffpolsterung "Kombo"	✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF
	Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und		
	AUX-Anschl		
✗	UTC_3. Schlüssel	✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✗	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✓	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau
✓	Winterkomplettträger über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -teillackiert-, Reparaturmangel (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 27, Bild 28)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Seitenwand links vorne, Reparaturmangel (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 54, Bild 55, Bild 56)

Schweller rechts, beschädigt (Bild 60, Bild 61, Bild 62)

Schiebetür rechts, beschädigt (Bild 57, Bild 58, Bild 59)

Heck

Ladekante Abdeckung, beschädigt (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Rückleuchte rechts außen, beschädigt (Bild 52, Bild 53)

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Hecktür links, beschädigt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt und Untermaß (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Reifen vorne links, beschädigt und Untermaß (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 16, Bild 17)

Interieur

Kupplungspedal Pedalgummi, beschädigt (Bild 29, Bild 30)

Kombiinstrument Fehlerspeicher, aktiv (Bild 15)

Trennwand, beschädigt (Bild 63, Bild 64, Bild 65)

Laderaum, beschädigt (Bild 49, Bild 50, Bild 51)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt

Zubehör, Bordwerkzeug

Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt (Bild 13)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden (Bild 14)

Fahrzeug, Hagelschaden (Bild 66, Bild 67, Bild 68, Bild 69, Bild 70, Bild 71)

Ohne Zuordnung

UTC-Carrier Metallventile Sommerradsatz

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 73 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen



Bild 14. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15. Kombiinstrument, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, Reparaturmangel, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, Reparaturmangel, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, Reparaturmangel, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Reifen, vorne rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 22. Reifen, vorne rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage




Bild 23. Reifen, vorne rechts, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 24. Reifen, vorne links, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Reifen, vorne links, beschädigt und Untermaß, ersetzen



Bild 26. Reifen, vorne links, beschädigt und Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Kupplungspedal, Pedalgummi, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Kupplungspedal, Pedalgummi, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Seitenwand links, vorne, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand links, vorne, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 36. Seitenwand links, vorne, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen




Bild 42. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 44. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 50. Laderaum, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 51. Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 52. Rückleuchte rechts, außen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Rückleuchte rechts, außen, beschädigt, ersetzen



Bild 54. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 56. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Schiebetür rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 58. Schiebetür rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 59. Schiebetür rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 60. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 62. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 63. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 64. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 65. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 66. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 67. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 68. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 69. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 70. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 71. Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 72.

Fotoanlage



Bild 73.