


Ford

KUGA 2.0 ECOBLUE AUTOMATICA 2WD

TELAIO: WF0FXXWPMFRB58729

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	14/03/2024	59224 km
Colore	Anno	Selleria
-	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-
Trasmissione	Alimentazione	Numero marce
Automatico	Diesel	8
Potenza massima		
88 KW		

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
23/02/2026

Data approvazione perizia
24/02/2026

Meccanica






Problema di avviamento del motore
No

Is not roadworthy
No

Dirty vehicle (exterior)
Si

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore	Non conforme	Riquadratura	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	

		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
			-	-	
003	Porta / Anteriore Destro		Riga	Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
				-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
004	Calotta retrovisore / Destro				
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-			
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
005	Griglia paraurti / Anteriore		Rotto	Sostituzione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
006	Paraurti / Anteriore		Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	ait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
007	Calotta retrovisore / Sinistro		Riga	Smart repair	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-		-	
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
008	Cilindretto / Sinistro		Non conforme	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Portello / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
012	Modanatura parafrangia / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo Domestico EVSE (3kw)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro

GOODYEAR

225 / 60 / 18 / All Season

5 mm

Anteriore Sinistro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	5 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	225 / 60 / 18 / All Seasons	5 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altro



Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore / Non conforme



Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore / Non conforme



Porta / Anteriore Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Griglia paraurti / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Cilindretto / Sinistro / Non conforme



Cilindretto / Sinistro / Non conforme



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Portello / - / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa