

NOx:	9.3	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.34	mg/km
Partikelzahl:	6.98	*10 ¹⁰ km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	187 g/km	8.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	128 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Hoch	117 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	140 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	137 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 0.63 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R18 99H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/65 R17 100H M+S 7Jx17 ET41* 1/2: 205/65 R17 100Y 7Jx17 ET41* 1/2: 225/55 R18 102H M+S 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 102Y 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 98V 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 245/40 R20 99Y 8Jx20 ET46* 1/2: 245/45 R19 102H M +S 8Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 102Y 8Jx19 ET46* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BM

046CC0156108



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 00014X	VVS 00014 X	TSN DIU
DE 00 000250 WBA31EE0305X32722 1959216			



WBA31EE0305X32722



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorraum Nagetierschaden



Bild 15 : Motorraum Nagetierschaden




Bild 16 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 17 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 18 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 20 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 23 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 24 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 25 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt




Bild 26 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt



Bild 27 : Tür vorne links Kratzer




Bild 28 : Tür vorne links Kratzer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2023	Letzte Zulassung	12.07.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 sDrive20i Aut. M Sportpaket	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31EE0305X32722
HSN / TSN	0005 / DIU	Schlüssel-Nr.	10137855
Km-Stand abgelesen	14655	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	115	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Alpinweiss Uni (300)	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 65 R 17 100 H XL	Pirelli / Cinturato Winter 2 *	W /O	5 mm
rechts	205 / 65 R 17 100 H XL	Pirelli / Cinturato Winter 2 *	W /O	5 mm
2 links	205 / 65 R 17 100 H XL	Pirelli / Cinturato Winter 2 *	W /O	6 mm
rechts	205 / 65 R 17 100 H XL	Pirelli / Cinturato Winter 2 *	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 Y XL	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y XL	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y XL	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 Y XL	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Interieurleisten Aluminium Hexacube dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometeracho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Sport Exterieurumfänge, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aeropaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AC	Fernlichtassistent
2TE	Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
7EW	Paket: Innovationspaket
402	Panorama Glasdach
494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 09.07.2026 bei Kilometerstand 14.649
nächste Wartung:	am 02.09.2027 bei Kilometerstand 43.655
bis Wartung verbleiben:	29.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum Nagetierschaden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15)
2. Stoßfängerverkleidung vorne mehrfach verschrammt, instandsetzen (Bild 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
3. Tür vorne links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfängerverkleidung hinten leichter Kratzer,
Tür hinten rechts leicht eingedellt,
Winterleichtmetallrad vorne links leicht verschrammt,