

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002484106
Besichtigt am:	02.06.2026 09:29
Berichts-Nr:	10718335
FIN:	VSSZZZ5F1P6513231

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	17.11.2022
Laufleistung:	41.159 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	15.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	32.158 km
Restlauf bis Service:	7.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Analoges Kombiinstrument	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gehobene Komfort-Ausstattung
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Convenience-Paket	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Keine Aktionsausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Handbremshebelgriff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Individualeinbau
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Ladeboden
Linkslenker	Ohne Ladedose
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel links, unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Stabilisator hinten
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Steckdose
Mittelarmlehne vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Trennwand
MPV	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Navigationsgerät-High	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Navigationssystem "+"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Warnleuchten
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne "drive select"	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Preisnachlass-Paket
Ohne Anhängervorrichtung	Privater Notruf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Radstand	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Rechtsverkehr	Zierleisten Standard
Regionscode " ECE " für Radio	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)	
SBBR-Leuchte in LED-Technik	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Variante Grundausstattung	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperrung elektronisch	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Navigationsgerät	Keine/schlechte Funktion	Prüfen
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F1P6513231

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(02.06.2026 09:29) El. Verbraucher geprüft i.O.—Automatikgetriebe bedingt prüfbar—Fzg. Ist verschmutzt—

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10718335
vom: 02.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Navigationsgerät - Keine/schlechte Funktion - Prüfen

Kommentar

GPS Signal fehlerhaft.Vorbehaltlich Folgekosten.Leasingfreigabe vorhanden.



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen

