

Resumen del
vehículo

Matrícula: 6073MFF
Marca / Volkswagen
Modelo: en / GOLF

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
22/08/2025	95248	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	PARTE AUTOMOVILES, S.L.
18/01/2024	32061	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))
18/01/2024	32061	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))
24/08/2023	14232	MANTENIMIENTO	Revisión	PARTE AUTOMOVILES, S.L. ((VW))



VOLKSWAGEN Golf Híbrido enchufable

-	
VIN	WVWZZZCD6PW309351
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	112.716 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/5/2026 10:57:15	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Híbrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZCD6PW309351	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



5 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



6 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



7 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Interior



2 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

