



|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Vorgang            |  |  |
| Fahrzeughalter     |  |  |
| Ihr Auftrag vom    |  |  |
| Besichtigungsort   |  |  |
| Besichtigungsdatum |  |  |
| Referenznummern    |  |  |

| Fahrzeugdaten / Technische Daten                                       |                            |                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Kennzeichen                                                            |                            | Fahrzeugident.-Nr.     | LMELBL1P5NRC09733 |
| Fahrzeugart                                                            | PKW - SUV / Geländewagen   | Farbton / Lackart      | Grau / Metallic   |
| Hersteller                                                             | Skywell / Elaris           | Nächste HU             | 03/2024           |
| Typ / Verkaufsbez.                                                     | Skywell ET5                | Laufleistung abgelesen | 7.668 km          |
| Emissionsklasse                                                        | 2017/1151;WLTP             | Erstzulassung          | 31.03.2023        |
| Getriebe / Gänge                                                       | Automatik / keine Angabe   | Sitzplätze / Türen     | 5 / 5             |
| Achsen / angetrieben                                                   | 2 / 1                      | Anzahl Besitzer        | unbekannt         |
| Sitzfarbe / -art                                                       | Schwarz / Lederoptik       |                        |                   |
| Motorart                                                               | Elektromotor(en) / Elektro | Batteriekapazität      |                   |
| Dauerleistung                                                          |                            | Max. Leistung          |                   |
| Ladestecker                                                            | Typ II, Combo II           |                        |                   |
| Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen. |                            |                        |                   |

| Montierte Räder:          |                 |                 |             |                 |             |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart       | Felgenart       | Hersteller  | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 235/50 R19 103W | 6 mm        |
| vorn rechts               | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 235/50 R19 103W | 6 mm        |
| hinten rechts             | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 235/50 R19 103W | 6 mm        |
| hinten links              | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 235/50 R19 103W | 6 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |                 |                 |             |                 |             |

| Allgemeines / Zustand                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                  | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                  | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                              | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                    |                                        |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                 |                                        |
| Kundendienst laut Auftraggeber am 18.03.2024 bei km 6.084. |                                        |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja       ✗ Nein       ○ Nicht prüfbar       ⊗ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. |
| Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.                                                         |

### Zustand / Beschädigungen

| <b>Fehlermeldungen / fehlender Service</b> (Angaben ohne MwSt.)                                          | Reparaturkosten | ÜDV      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen                                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 29)                                              | 250,00 €        | 250,00 € |
| Reifen Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 28)                                                | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                         | Reparaturkosten | ÜDV      |
| Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26, Bild 27) | 120,00 €        | 120,00 € |
| <b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                    | Reparaturkosten | ÜDV      |
| Folierung Scheibe, beklebt, entfernen (Bild 24)                                                          | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                                  | Reparaturkosten | ÜDV      |
| Tür vorne links Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)              | 60,00 €         | 60,00 €  |

### Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Reparaturkosten</b>                   | <b>430,00 €</b> |
| <b>Überdurchschnittlicher Verschleiß</b> | <b>430,00 €</b> |

### Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodoku

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage




Bild 9

**Die Wartungsnachweise**

| <b>Auslieferungsdurchsicht</b>                                                              | <b>1. Periodische Wartung</b>                                                                                             | <b>2. Periodische Wartung</b>                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Auslieferungsdurchsicht wurde entsprechend dem gültigen Auslieferungsplan durchgeführt. | Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen ELARIS Wartungsplänen durchgeführt.                                 | Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen ELARIS Wartungsplänen durchgeführt.                                 |
| <div>□ □ □ □ □<br/>Datum</div>                                                              | <div>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □<br/>km-Stand      Datum</div>                                                                    | <div>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □<br/>km-Stand      Datum</div>                                                                    |
| Unterschrift und Stempel des ELARIS Servicepartners                                         | Unterschrift und Stempel des ELARIS Servicepartners                                                                       | Unterschrift und Stempel des ELARIS Servicepartners                                                                       |
|                                                                                             | Die Wartung ist spätestens 12 Monate oder 20.000 km nach der vorherigen Wartung fällig (je nachdem, was zuerst eintritt). | Die Wartung ist spätestens 12 Monate oder 20.000 km nach der vorherigen Wartung fällig (je nachdem, was zuerst eintritt). |

**GKK**

Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15




Bild 16

## Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

## Fotoanlage



Bild 19




Bild 20

## Fotoanlage



Bild 21 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage



Bild 23 Minderwert: 60,00 EUR Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24 Folierung, Scheibe, beklebt, entfernen

## Fotoanlage



Bild 25 Minderwert: 120,00 EUR Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Minderwert: 120,00 EUR Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 27 Minderwert: 120,00 EUR Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Reifen, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

## Fotoanlage




Bild 29 Minderwert: 250,00 EUR Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen




Bild 30