



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002465588
Besichtigt am: 21.05.2026 13:49
Berichts-Nr: 10650019
FIN: WVVZZZE1ZPP018380

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	27.12.2022
Laufleistung:	36.377 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	196 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Fahrprofilauswahl
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
4+1 Lautsprecher	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fertigungsablauf Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gepäckraumboden
Armaturentafel Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainment-Paket
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Leergewichtsbereich Standard
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Linkslenker
Einton-Signalthorn	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektrische Luftzusatzheizung	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07	Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Müdigkeitserkennung
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
e-Sound	Navigationssystem "Discover Pro"
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Radio "Ready 2 Discover"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R 18

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"

Softwareverbund Ausführung 8

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlräder 7,5 J x 18

Standard-Klimazonen

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typrüfand Deutschland

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP018380

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10650019
vom: 21.05.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio