



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | WR-TM 33E |
| Berichtsnummer : | 0000000927053-DE968 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31204946            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

|                          |                     |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHS4812DNU044526   | Laufleistung abgelesen:  | 41250 km                        |
| Erstzulassung / Baujahr: | 28.06.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 23.06.2026 38855<br>Wernigerode |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               |                                 |
| Kraftstoff:              | Hybr.B/E ext. Aufl. | Getriebe Art:            | automatic                       |
| Navi.-Datenträger:       | -                   | Hubraum / Leistung:      | 1598 ccm / 132 kW (179 PS)      |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | White Cream / MIC               |
| Lackart:                 | -                   | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                           |
| Anzahl Schlüssel:        | 3                   | Nächste HU / AU:         | 07.2027 / 07.2027               |
| Polster Art:             | Leder               | Serviceheft verfügbar:   | Nein                            |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | -                               |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | - / -                           |
|                          |                     | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                 |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)               |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Zustand innen:           | 2 - Gut                         |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



| Montierte Bereifung       |                       |                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Sommerreifen</b>   | <b>Aluminium original</b> |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>255/55/R19/-V 4 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>255/55/R19/-V 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Continental</b>    | <b>255/55/R19/-V 5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Continental</b>    | <b>255/55/R19/-V 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                           |

| Unmontierte Bereifung     |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    | <b>Winterreifen</b>   | <b>Aluminium</b>  |
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>Dunlop</b>         | <b>-/-/- 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>Dunlop</b>         | <b>-/-/- 5 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>Dunlop</b>         | <b>-/-/- 5 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>Dunlop</b>         | <b>-/-/- 5 mm</b> |
| Verkehrssicherheit:       | <b>Verkehrssicher</b> |                   |

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

| Allgemeine Prüfung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung                   |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ | <b>Sitzheizung:</b> | Nicht geprüft         | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✗ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Nicht geprüft                                                                                                                             |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

### Schaden

|  <b>Sonstiges</b> |                                                                     |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                                                    | Bauteil                                                             | Schaden        | Rep.-Art             |
| 1.                                                                                                 | Fahrzeug                                                            | Beklebt        | Entkleben / Reinigen |
| 2.                                                                                                 | Wartung überzogen /<br>fehlt - Wertminderung/<br>Herstellergarantie | Nicht Gepflegt |                      |
| 3.                                                                                                 | Wartung                                                             | Fehlt          | Erneuern             |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen





Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®  
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung