


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPPHY1 S4093174	Erstzulassung	12.05.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-BW5653	Laufleistung	28 565 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	CAT Hakenstedt		
------------	----------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm







Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

<p>2</p> 	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	<p>3</p> 	Bauteil	Stoßfänger
	Position	-		Position	Vorne
	Beschreibung	Gebrauchsspur 2		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	9	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	11	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

7	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>C-Säulenverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	C-Säulenverkleidung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Halterung Aufhängung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Halterung Aufhängung	Position	Hutablage	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	C-Säulenverkleidung																						
Position	Hinten rechts																						
Beschreibung	Smart Repair																						
Anmerkungen	-																						
Bauteil	Halterung Aufhängung																						
Position	Hutablage																						
Position	Hinten links																						
Beschreibung	Ersetzen																						
Anmerkungen	-																						

Sonstiges

1	 <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion																				
Position	-																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Lackvorbereitung																				
Position	-																				
Beschreibung	Lackierung																				
Anmerkungen	-																				

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.572,20€
---------------------	------------------