

Standplatz: _____

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle** 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	OB -L 0302E	Fahrgestell-Nummer:	KMHS4812DPU075099
Vertrags-Nummer:	57676084	Erstzulassung:	14.06.2023
Internes KZ:	15091907	Kilometer-Stand:	92080

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt

Polsterung: Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **52.983,19**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AHK Starr incl. Montage	714,29
Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Leder Schwarz	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	579,83

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **54.277,31**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **64.590,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 64.590,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	172
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	47
Max. Km/h:	187	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	2040	zul. Gewicht (kg):	2650

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57676084
Amtliches Kennzeichen: OB -L 0302E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57676084
Amtliches Kennzeichen: OB -L 0302E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Prime 4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 5 août 2024

Rapport d'expertise

Objet	Wertgutachten
Tâche provenant de	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Date et lieu d'inspection	2 août 2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Numéro du contrat	57676084
Numéro de tâche / Référence	MW2002442
Numéro de châssis	KMHS4812DPU075099



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 5 août 2024

Rapport d'expertise

Objet	Wertgutachten
Tâche provenant de	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Date et lieu d'inspection	2 août 2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Inspection par	Sven Tanzmann
Numéro du contrat	57676084
Numéro de tâche / Référence	MW2002442
Type de véhicule	Véhicule tous terrains
Constructeur	Hyundai
Modèle / Désignation à la vente	Santa Fe
Numéro de clé HSN / TSN	8252 AJF 00008
Numéro de châssis	KMHS4812DPU075099
Nombre de propriétaires	Inconnu
Première immatriculation / Dernière immatriculation	14 juin 2023 / 14 juin 2023
Contrôle technique périodique suivant	06/2026
Documents du véhicule	Au moment du contrôle, le certificat d'immatriculation partie 1 (certificat) était disponible, le certificat d'immatriculation partie 2 (lettre) n'était pas disponible. Par exemple, la partie 1 (certificat) n'est pas acceptée
Plaque d'immatriculation du véhicule	Plaque d'immatriculation non acceptée
Kilométrage	45 745 km / Lu
Couleur / Code de couleur	Noir minéral
Type de propulsion	Transmission intégrale



Auto Plus

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 5 août 2024

Type de carburant	Hybr. essence/électr. plug-in
Cylindrée / Puissance	1 598 ccm/ 132 kW
Cylindre / Classe d'émissions	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Poids total autorisé (kg)	2 650
Dimensions (Lg/larg/Ht)	4785 x 1900 x 1685
Nombre de portes/sièges	5 / 5
Boîte de vitesses	Automatique
Nombre de vitesses	6
Coussin de siège/couleur	Cuir / Noir
Nombre de clés	1 de 2 Clés disponibles
Réimporter	n°
Carnet de maintenance / Certificat de maintenance	épreuve numérique / incomplète
Maintenance suivante dans	0 km
Opérations de maintenance réalisées	10 avr. 2024 à 30 448 km dans Atelier du fabricant
Essai sur route	Court trajet autour des locaux de l'entreprise
Volonté de conduire	prêt à conduire
Dommage pré-existant	Aucun constatable
Remises en peinture	Constatable

Pneu / Jante

Essieu / Taille	Constructeur	Pneumatiques	Profil [mm]
#1 235/55 R19 105V	Continental	Pneus été sur Alliage léger	5 / 5
#2 235/55 R19 105V	Continental	Pneus été sur Alliage léger	5 / 5

Roue de secoursProcédure: Tirefit Disponible
11/2027**Admissibilité des roues** Tous essieux admissibles**Roues de sécurité routière** Apte à la circulation

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.



Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser
2	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
4	Documents	Carnet de service (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - Incomplet - Diminution de valeur
5	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer
6	Capot moteur	Capot moteur - Réparé de manière non professionnelle - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs avec Parktronic - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
8	Feu arrière	Feu arrière gauche - Rayure(s) - Remplacer
9	Porte ArG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
10	Porte AvG	Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
----	------------------	-------------

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge, son kilométrage et son usage.

Pièces manquantes


N°	Pièce manquante
----	-----------------

1	Equipement - Clé du véhicule
---	------------------------------

Remises en peinture

N°	Lieu
----	------

1	Capot moteur, Effectué de manière non professionnelle, Facture de réparation Absent
---	---



Remarques sur le rapport d'expertise

Indications sur la tâche et sur l'étendue de l'évaluation:

Il a été demandé d'effectuer un évaluation du véhicule qui a été décrit.

Identification du véhicule:

- Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

- Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.
- Aucun équipement de levage ni fosse n'était disponible pour examiner le véhicule. Pour cette raison, la visualisation du dessous du véhicule n'était possible que dans une mesure limitée.

Essai sur route / essai moteur et unités d'alimentation:

- Un court trajet de déplacement et de manœuvre a été effectué dans les locaux de l'entreprise.
- Un essais de fonctionnement du moteur sur route a été effectué.

Dommages pré-existants:

- Sur le véhicule, il n'a pas été constaté de dommages pré-existants réparés ou non réparés.

Autres remarques et constatations:

- Les constatations effectuées ne comprennent pas d'inspection du véhicule conformément aux réglementations routières [Allemand : StVZO] ou d'inspection du véhicule, conformément à la loi sur les garanties [Allemand : Gewährleistungsrecht].



Auto Plus

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 5 août 2024

- Si des dommages ou des défauts ne sont découverts que lors de travaux de démontage/diagnostic ou grâce à des connaissances approfondies, ou sont causés par des défauts cachés ou une tromperie frauduleuse, vous êtes prié d'en informer immédiatement l'expert.

Dans ce cas, un examen supplémentaire du véhicule permettant de déterminer l'étendue des réparations supplémentaires et donc du surcoût est effectué immédiatement par l'expert. Les vieilles pièces responsables du dommage plus important doivent être conservées jusqu'à l'examen supplémentaire par l'expert.

Signature de l'expert (Gerd Bierschenk)

La copie imprimée actuelle a été générée électroniquement. L'expert nommé déclare que le contenu représente correctement ses conclusions. Ce document est valide sans signature d'origine.

Accessoires: 12 Images de présentation, 24 Photos de dommage, 2 Photos de la remise en peinture

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 5 août 2024

Images de présentation




Illustration 1: NIV



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'avant



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Incliné à l'arrière



Illustration 6: Pneus montés

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 5 août 2024



Illustration 7: Façade intérieure



Illustration 8: Combiné d'instruments



Illustration 9: Combiné d'instruments



Illustration 10: Tableau de bord



Illustration 11: Tableau de bord



Illustration 12: Documents

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole



Date: 5 août 2024

Photos de dommage



Dommage 1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Collé/av... inscriptions - Décoller/neutraliser



Dommage 2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage 2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente



Dommage 2: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Réparation intelligente




Dommage 3: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente




Dommage 3: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 5 août 2024

**Domage 4:** Documents: Carnet de service (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - Incomplet - Diminution de valeur**Domage 5:** Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Effectuer**Domage 6:** Capot moteur: Capot moteur - Réparé de manière non professionnelle - Réparer et repeindre**Domage 6:** Capot moteur: Capot moteur - Réparé de manière non professionnelle - Réparer et repeindre**Domage 6:** Capot moteur: Capot moteur - Réparé de manière non professionnelle - Réparer et repeindre**Domage 7:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs avec Parktronic - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897




Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 5 août 2024



Domage 7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs avec Parktronic - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage 7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs avec Parktronic - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage 8: Feu arrière: Feu arrière gauche - Rayure(s) - Remplacer



Domage 7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs avec Parktronic - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage 8: Feu arrière: Feu arrière gauche - Rayure(s) - Remplacer





Domage 9: Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date
du protocole

Date: 5 août 2024

**Domage 9:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre**Domage 9:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre**Domage 10:** Porte AvG: Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre**Domage 9:** Porte ArG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre**Domage 10:** Porte AvG: Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre**Pièce manquante #1:** Equipement: Clé du véhicule - Manquant - Remplacer

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 35234897



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 5 août 2024

Photos de la remise en peinture



Remises en peinture 1: Capot moteur



Remises en peinture 1: Capot moteur



PROTOKOLLNUMMER: 35234897

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 05.08.2024

Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	02.08.2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Vertragsnummer	57676084
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2002442
Fahrzeug-Identnummer	KMHS4812DPU075099



Gutachten

Betreff	Wertgutachten
Auftrag durch	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Besichtigungsdatum / Ort	02.08.2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Besichtigung durch	Sven Tanzmann
Vertragsnummer	57676084
Auftrags-Nummer / Referenz	MW2002442
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Hyundai
Modell / Verkaufsbezeichnung	Santa Fe
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8252 AJF 00008
Fahrzeug-Identnummer	KMHS4812DPU075099
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	14.06.2023 / 14.06.2023
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	45.745 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Mineral
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf.
Hubraum / Leistung	1.598 ccm/ 132 kW



PROTOKOLLNUMMER: 35234897



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.08.2024

Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.650
Maße (L/B/H)	4785 x 1900 x 1685
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Reimport	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	0 km
Durchgeführte Wartungen	10.04.2024 bei 30.448 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 235/55 R19 105V	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 11/2027 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



PROTOKOLLNUMMER: 35234897



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.08.2024

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Unterlagen	Serviceheft (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - unvollständig - Wertminderung
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Motorhaube	Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Heckleuchte	Heckleuchte links - Kratzer - erneuern
9	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
-----	----------

1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
---	--------------------------------

Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

1	Motorhaube, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	---

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 35234897

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 05.08.2024

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



PROTOKOLLNUMMER: 35234897

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 05.08.2024

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Gerd Bierschenk)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 24 Beschädigungsfotos, 2 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 35234897

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 05.08.2024

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente



Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 35234897

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 05.08.2024



Beschädigung 4: Unterlagen: Serviceheft (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - unvollständig - Wertminderung



Beschädigung 5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 6: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 6: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - erneuern




Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckleuchte: Heckleuchte links - Kratzer - erneuern



Beschädigung 9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Fehlteil #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - fehlt - erneuern



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 1: Motorhaube



PROTOCOL NUMBER: 35234897

If you have any questions, please provide the protocol number and date



Date: 5 Aug 2024

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	2 Aug 2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Contract number	57676084
Order number / reference	MW2002442
Vehicle Identification Number	KMHS4812DPU075099



PROTOCOL NUMBER: 35234897

If you have any questions, please provide the protocol number
and date

Date: 5 Aug 2024

Expert report

Subject	Wertgutachten
Order from	Allane SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach
Inspection date / location	2 Aug 2024 / Autex-Autoprüfservice GmbH Junkersstraße 26 40235 Düsseldorf
Inspection by	Sven Tanzmann
Contract number	57676084
Order number / reference	MW2002442
Type of vehicle	SUV
Manufacturer	Hyundai
Model / sales designation	Santa Fe
Manufacturer key numbers / type code numbers	8252 AJF 00008
Vehicle Identification Number	KMHS4812DPU075099
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	14 Jun 2023 / 14 Jun 2023
Next periodical technical inspection	06/2026
Vehicle documents	At the time of the inspection, the registration certificate part 1 (license) was available, but the registration certificate part 2 (letter) was not available. E.g. Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle license plate	License plate not accepted
Mileage	45,745 km / Read
Colour / colour code	Black mineral
Type of drive	All-wheel drive



Auto Plus

PROTOCOL NUMBER: 35234897

If you have any questions, please provide the protocol number
and date

Date: 5 Aug 2024

Fuel type	Hybrid P / E ext. charg.
Engine displacement / power	1,598 ccm/ 132 kW
Cylinder / emissions class	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Permitted total weight (kg)	2,650
Dimensions (L/W/H)	4785 x 1900 x 1685
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	6
Upholstery / colour	Leather / Black
Number of keys	1 from 2 Keys available
Reimport	no
Maintenance booklet / proof of maintenance	digital proof / incomplete
Next maintenance in	0 km
Performed maintenance	10 Apr 2024 at 30,448 km in Manufacturer authorized workshop
Test drive	Short drive around the company premises
Willingness to drive	Roadworthy
Previous damage	None detectable
Repainting	Detectable
Tyre / wheel rim	

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 235/55 R19 105V	Continental	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
#2 235/55 R19 105V	Continental	Summer tyres on Light alloy	5 / 5

Spare wheelProcedure: Tirefit Available
11/2027**Admissibility of wheels** All axles permissible**Road safety wheels** Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.



PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise
2	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Smart repair
3	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Documents	Service book (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - Incomplete - Loss in value
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Perform
6	Bonnet	Bonnet - Unprofessionally repaired - Repair and paint
7	Rear bumper	Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Tail light	Tail lamp - left side - Scratch(es) - Replace
9	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Door - front left side	Door - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
-----	-----------------	-------------

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age, mileage and purpose.

Missing parts

No.	Missing part
-----	--------------

1	Equipment - Vehicle key
---	-------------------------

Repainting

No.	Location
-----	----------

1	Bonnet, Unprofessionally carried out, Invoice of repair done Non-existent
---	---

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.



Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read and compliance with the documents presented was determined during the inspection by the signatory.

Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and the bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/wetness or dirt. At the time of the inspection, the condition could not be guaranteed to be sufficient for an assessment. The expert therefore recommends a further inspection to reduce the prognosis risk.
- No lifting equipment or pit was available to examine the vehicle. For this reason, viewing the underside of the vehicle was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- A short maneuvering and shunting trip was carried out on the company premises
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- Neither repaired nor non-repaired previous damage to the vehicle could be determined.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are only discovered during disassembly/diagnosis work or through advanced knowledge, or are caused by concealed defects or fraudulent deception, please notify the expert immediately.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.



Auto Plus

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gerd Bierschenk'.

Expert's signature (Gerd Bierschenk)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.

Attachments: 12 Overview pictures, 24 Pictures of damage, 2 Pictures of repainting

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024

Overview pictures




Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024



Figure 7: Interior - front



Figure 8: Instrument cluster




Figure 9: Instrument cluster



Figure 10: Instrument panel



Figure 11: Instrument panel



Figure 12: Documents

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024


Pictures of damage



Damage 1: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise



Damage 2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Smart repair




Damage 2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Smart repair



Damage 2: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Smart repair



Damage 3: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage 3: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024



Damage 4: Documents: Service book (Service überzogen, 12 Monate/15000 km) - Incomplete - Loss in value



Damage 5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Perform



Damage 6: Bonnet: Bonnet - Unprofessionally repaired - Repair and paint



Damage 6: Bonnet: Bonnet - Unprofessionally repaired - Repair and paint



Damage 6: Bonnet: Bonnet - Unprofessionally repaired - Repair and paint



Damage 7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 35234897




If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024



Damage 7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 8: Tail light: Tail lamp - left side - Scratch(es) - Replace



Damage 7: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 8: Tail light: Tail lamp - left side - Scratch(es) - Replace




Damage 9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024



Damage 9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage 9: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage 10: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage 10: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Missing part #1: Equipment: Vehicle key - Missing - Replace

PROTOCOL NUMBER: 35234897



If you have any questions, please provide the protocol number and date

Date: 5 Aug 2024

Pictures of repainting



Repainting 1: Bonnet



Repainting 1: Bonnet



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OB-L 302E
Berichtsnummer :	0000000928616-DE968		
Referenznummer:	31211313		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Prime Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHS4812DPU075099	Laufleistung abgelesen:	92080 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 15:00 46049 Oberhausen
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Abyss Black / MIC
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	46567 / 09.08.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R19/-- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R19/-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Verdellt	Erneuern
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Service 15.000 Km um 762 Km überzogen - Wertminderung		
6.	Service 30.000 Km um 448 Km überzogen - Wertminderung		
7.	Service 45.000 Km um 1.567 Km überzogen - Wertminderung		
8.	Service 60.000 Km fehlt - Wertminderung		
9.	Service 75.000 Km um 3.055 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Verdellt - Erneuern



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

