

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002457445
Besichtigt am: 27.05.2026 23:11
Berichts-Nr: 10682524
FIN: VSSZZZKJ0PR105049



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANG
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	85.114 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Ebener Ladeboden hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einparkhilfe vorn und hinten
4 Türen	Einton-Signalhorn
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abwicklung Serie	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	FPK-Basic
Armaturentafel Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmerpaket in Neutralgrau	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Keine Aktionsausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

Komfortpaket	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luxusausstattung	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Navigationssystem	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalluftfilter	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalsitze vorn	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne "drive select"	Pan-European-eCall
Ohne 2. Batterie	Pannen-Set
Ohne alternativ-Antriebssystem	Preisnachlass-Paket
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Differenzialsperre	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Antenne	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	153,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	850,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	146,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ0PR105049

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen



2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10682524
vom: 28.05.2026

6 - Antenne - Riss - Ersetzen

Kommentar

Marderschaden



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

