

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

(chassisnr: TMBJJ8NX0RY056900)



SKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI GREENTEC DSG AMBITION AUT/ECC/NAV/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	133837 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart		
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	20-10-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	119 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, steenslag

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16		4 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
RV	4 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16		4 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
LA	5 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16		4 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16
RA	5 mm	Winter	Dunlop	205/60 R16		4 mm	Zomer	Kumho	205/60 R16

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Strip bumper achter
Omschrijving:
Gedeukt
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steen­slag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto
