

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta Crossover 5-türig 1332 ccm 158 PS / 116 KW bleifrei 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -WS 1243	Fahrgestell-Nummer:	SJNTAAJ12U1210420
Vertrags-Nummer:	86839082	Erstzulassung:	26.05.2023
Internes KZ:	15070218	Kilometer-Stand:	23919
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta Crossover 5-türig 1332 ccm 158 PS / 116 KW bleifrei 0-Gang Automa

Lackierung: Dark Grey

Polsterung: Sitzpolsterung in Stoff, grau und schwarzTelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **32.739,50**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Business Paket	504,20
Dark Grey	0,00
Metalliclackierung	504,20
Sitzpolsterung in Stoff, grau und schwarz	0,00
Winterpaket	588,24
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.336,14**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **40.860,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.860,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta Crossover5-türig 1332 ccm 158 PS / 116 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	116 / 158	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	141
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,200	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	199	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1468	zul. Gewicht (kg):	1985

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86839082
Amtliches Kennzeichen: M -WS 1243
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta Crossover5-türig 1332 ccm 158 PS / 116 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
09.03.2026	9059985514	Eigenverschulden	Parksensor vorne Fahrerseite eingedrückt klein	Nein	Nein
23.07.2025	9059951951	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
08.07.2025	9059949717	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.04.2025	9059935651	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.12.2024	9059911080	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
12.01.2024	9059875321	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86839082
Amtliches Kennzeichen: M -WS 1243
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta Crossover5-türig 1332 ccm 158 PS / 116 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.08.2025	6938	Wartungszusatzumfänge
14.08.2025	6938	Bremsflüssigkeitswechsel
14.08.2025	6938	Inspektion und Wartung
12.06.2026	21845	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.06.2026	21845	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-WS 1243
Berichtsnummer :	0000000925019-DE968		
Referenznummer:	31195189		

Fahrzeugdaten

Nissan Qashqai (J12)(03.2021->) N-Connecta

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	SJNTAAJ12U1210420	Laufleistung abgelesen:	23919 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.05.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	12.06.2026 13:46 80636 München
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1332 ccm / 116 kW (158 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich. Kostenerweiterung möglich, Begutachtung Unfallschaden im montierten Zustand.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu	Fällig	
5.	Service 05/2024		
6.	Wartung um 3 Monate überzogen - Wertminderung		
7.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		
8.	Fahrzeug li.vo.	Unfallschaden	Siehe Kalkulation

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung




Bereifung




Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Fahrzeug li.vo.
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



8. Fahrzeug li.vo.
Unfallschaden - Siehe Kalkulation