


ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 744		Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING				Ramo sinistro 040 RCA															
				Assicurato .		Controparte JET NAPOLI		Impresa controparte																	
				Esercizio 2026		Sinistro numero GT607BW		Codice / Agenzia -		Data sinistro															
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA NON ACCERTATO															
Data incarico 12/03/2026		Data primo rilievo 17/03/2026		Localita' JET NAPOLI		C/O VAR		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 00		Privilegio a favore di		Scade il											
Da Certificato di Proprieta' : - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa													
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del													
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT Panda				Targa GT607BW				Telaio ZFABF5BJ8R3K64208				1° Immatricolazione 22/03/2024													
Stato d'uso BUONO		Km. 28624		Pneumatici % 40		Colore Nero		Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO													
Allestimenti / Dotazioni																									
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.		Assi nr.													
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie																			
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/04/2026										SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)					
Modanatura sup. lat. paraurti post. - Rottura										Sx															
Kit gonfiaggio - Mancante																									
Seconda chiave - Mancante																									
Riano cappelliera - Mancante																									
Portello post. - Ammaccatura																									
Porta ant. - Graffio										Sx															
Porta post. - Graffio										Sx															
Parafango post. - Graffio										Sx															
Porta post. - Graffio										Dx															
Porta ant. - Graffio										Dx															
Calotta retrovisore - Usura										Dx															
Igienizzazione interni																									

Veicolo sporco e bagnato, si elevano riserve																									
per eventuali altri danni.																									
Codice / Riparatore										Prv		Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore													
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.				TOTALE									
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50																					
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime																					
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora																					
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																					
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																					
Totale (Iva Compresa)				TOTALI																					
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato € 0,00				Fermo Tecnico giorni													
TOTALE				Osservazioni: Pneumatici ant Hankook 175/65R14 Pneumatici post Hankook 175/65R14 Caeta di circolazione presente Seconda chiave mancante Kit riparazione Mancante Autoradio non presente. Perizia eseguita c/o JET NAPOLI.																					
Limite Indennizzo Contrattuale																									
Software House		70001		RELEASE 12.2025		Data Consegna 20/03/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000				Foglio Nr. 1 di 1									