

INSPECTIE RAPPORT



Klant
Bestuurder
Dossier

155337

Datum
Tijdstip
Locatie

26-02-2026

12:00

-

Info voertuig

Nummerplaat
Chassis VF1RJB00975085707
Merk / Model CAPTUR
Kleur

KM-stand 29463
1ste inschrijving 18-6-2025 00:00:00
Brandstof
Brandstof niveau

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie


exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	SR - Spot repair
----------	-------------	------------	------------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Spot repair
----------	-------------	-----------------	------------------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)SiillL	(NL)SILLL	SR - Spot repair
----------	------------	-----------	------------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)PAWL FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------






exterior	(NL)WheelFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)ISOLATION	Reinigen
----------	------------	---------------	----------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	Herstellen + spuiten
----------	----------	----------	----------------------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
