



MINI Mini F60 Countryman

VIN	WMW21BR0603R02636
Primera matriculación	3/1/2023
Kilometraje del vehículo	40.959 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/6/2026 9:51:17	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MINI	Primera matriculación	3/1/2023
Modelo	Mini F60 Countryman	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WMW21BR0603R02636	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Continental	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Llave de contacto


Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: moldura faro



5 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: moldura faro



8 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



17 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

