

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSI DSG 150CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP3T1024639

Coste de la reparacion

67,20 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 7102NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 12284 km
Color Azul	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1499 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
23/06/2026






Fecha de peritación aprobada
24/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
003	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda	Rayado	Pintar	9,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	0,20 h	-	-
	-	7,60 EUR	2,00 EUR	-
004	Puerta / Delantero izquierdo	Rayado	Pintar	57,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	1,20 h	-	-
	-	45,60 EUR	12,00 EUR	-
005	Paragolpes / Trasero	Rayado	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input checked="" type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	6 mm
Delantero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	6 mm
Trasero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	6 mm
Trasero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado