



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002434198
Besichtigt am: 08.05.2026 09:29
Berichts-Nr: 10585589
FIN: WVVZZZCD7SW632638



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CTO
Erstzulassungsdatum:	19.05.2025
Laufleistung:	27.647 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30.047 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/85 KW TSI Grundmotor ist: N09/T57/T0D	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
ADAC-Clubmobil	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Freischaltbare Sonderausstattung: Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Automatische Distanzregelung ACC	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainment-Paket "Discover"
Betriebsspannung 12 V	Infotainment-System mit 32,7-cm-Display (12,9 Zoll)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-
Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit UNECE CS&SU

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 4

Motorenstart Standard

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
Radfahrererkennung

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung,
Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Zierleisten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Life"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerungsnummer für Polizei/Behörden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Türgriffmulden beleuchtet
Türverkleidungen
Typprüfland Deutschland
Übergabeinspektion
Umfeldbeleuchtung mit Lichtprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitung Alcohol Interlock
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
11	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Karosserie	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Markenemblem hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD7SW632638

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10585589
vom: 11.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren



5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Lackieren




6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.



8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




9 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair





10 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair



11 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




12 - Karosserie - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Markenemblem hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Kratzbeschädigt.



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

