


### datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 28/04/2023	Color	Negro Slido
Marca	JEEP	Matrícula	Cuentakilómetros	30 630 km
Modelo	Jeep Compass Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

### Detalles de Inspección



### Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Bandeja trasera	✓

### Documento técnico










### Neumáticos



Bridgestone 225/55/18 V Verano 4.0 mm (Front Left)  
 Bridgestone 225/55/18 V Verano 4.0 mm (Front Right)  
 Bridgestone 225/55/18 V Verano 5.0 mm (Rear Left)  
 Bridgestone 225/55/18 V Verano 5.0 mm (Rear Right)

### Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Lámpara antiniebla
		Posición	Trasero			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Roto
		Comentarios	-			Comentarios	-

5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Spoiler</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Alojamiento de puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Trasero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Puerta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Abollado</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Elemento</td> <td>Aleta</td> </tr> <tr> <td>Posición</td> <td>Delantero Derecho</td> </tr> <tr> <td>Daños</td> <td>Rayadura</td> </tr> <tr> <td>Comentarios</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				