

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002441200
Besichtigt am:	18.05.2026 10:44
Berichts-Nr:	10630968
FIN:	TMBJH7NP7P7022896

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	08.02.2023
Laufleistung:	98.012 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multi-Funktions-Kamera	Beheizbare Vordersitze
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Berganfahrassistent
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW CAMERA MID"	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Amundsen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chrom-Paket
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Chromrahmen um die Seitefenster
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei
2x USB vorne + 2x USB hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dachreling, schwarz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Dachspoiler
7-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung hinten,Basis 1
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dekorleiste Brushed
Abfalleimer	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Anhängerkupplung, schwenkbar	-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außen-Sound Standard	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel links, konvex	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrerkniefairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Ambition	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Fernlichtassistent
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Normal-Lackierung
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne "drive select"
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kraftstoffbehälter	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Kühlerschutzgitter	Ohne Garagentoröffner
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kindersitz
LED Rückleuchte	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Leichtmetallr{der "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Müdigkeitserkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schmutzfänger
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Halter	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Uhr
Mittelkonsole	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Motorenstart Standard	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netzprogramm	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Nichtraucherausführung	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion

Preisstützung
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transport
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfstand Deutschland
 Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
 + Organisier + Alu-Querträger
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kontrollleuchte Airbag	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
7	Batterie vorne	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
8	Heckklappenverkleidung	Deformiert	Ersetzen
9	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
10	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Erneuern
3	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP7P7022896

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10630968
vom: 19.05.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Kontrollleuchte Airbag - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



6 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren




7 - Batterie vorne - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen





8 - Heckklappenverkleidung - Deformiert - Ersetzen



9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



10 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Fehlt - Erneuern



3 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

