


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDF6F2 RMA26114	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC5221	Laufleistung	40 012 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten


Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




### Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


### Fahrzeugdokumente / Schlüssel











### Reifen




### Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	2		Bauteil	Motorhaube
	Position	-	Position		-		
	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Beschreibung		Gebrauchsspur 2		
	Anmerkungen	-	Anmerkungen		-		

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben	Position	Links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben																				
Position	Links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.830,97€</b>
---------------------	------------------