

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/03/2021	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	121 865 km
Modelo	N 3008 Allure HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico

Neumáticos

Continental 225/55/18 V Verano 3.0 mm		Continental 225/55/18 V Verano 3.0 mm	
Continental 225/55/18 V Verano 5.6 mm		Continental 225/55/18 V Verano 5.0 mm	

Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Llantas especiales	5		Elemento	Alojamiento de puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

6		Elemento Posición Daños Comentarios	Llantas especiales Trasero Izquierdo Rayadura -
7		Elemento Posición Daños Comentarios	Llantas especiales Trasero Derecho Rayadura -
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Delantero Abollado -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Izquierdo Rayadura -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Delantero Izquierdo Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Rayadura -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Izquierdo Abollado -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Derecho Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Derecho Rayadura -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Derecho Abollado -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Abollado -
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de puerta Trasero Derecho Abollado -
20		Elemento Posición Daños Comentarios	Capó - Impacto -
21		Elemento Posición Daños Comentarios	Parabrisas - Impacto -
22		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -

DEKRA Automotive Solutions

23		Elemento	Descuento piezas adyacentes	24		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	-			Posición	-
		Daños	-			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Daños internos

19		Elemento	Guarnecido de porton
		Posición	Superior
		Daños	Agujereado
		Comentarios	-

Otros Daños

3		Elemento	Cable de carga rápida Type 2 Mode 3
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-
25		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

sucio-sucio-muy pegado-arrancado con pinzas.