

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002502880
Besichtigt am:	15.06.2026 12:24
Berichts-Nr:	10798304
FIN:	VSSZZZKJ6SR565003



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	15.05.2025
Laufleistung:	10.068 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	335 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	ECO-Funktion
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	--
4 Türen	Einparkhilfe
6 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-l/EU6EA	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ambientelicht Ausführung 1	Fernlichtassistent
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel rechts, konvex	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Ganzjahresreifen 195/55 R16 91V xl
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen auf 16"-Leichtmetallrädern
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten, Sport	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Drehstromgenerator 140 A	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kältemittel R1234yf
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Keine Aktionsausführung
	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

Kleineres Reserverad (18") als Notrad	Ohne Heckspoiler
Komfortsitze vorn	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kurzheck	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Preisnachlass-Paket
Nichtraucherausführung	Privater Notruf
Normalausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normal-Lackierung	Radstand
Normalluftfilter	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Safe & Driving M (in Kombination mit "Media System")
Ohne besondere Farbausstattung	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access ohne SAFELOCK
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

Schriftzugsatz

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment

SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenscheiben abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzbezüge in Velour-Stoff "Dinámica"

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sondersteuerung

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket 1

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,5 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6SR565003

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10798304
vom: 15.06.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

