

TMBAW7NX0NY088638

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.138 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	6.500 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBAW7NX0NY088638	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	16.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	07/2025, 75.216 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
6	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46007091
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 95V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46007091
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	101.138 km
Fahrgestellnummer	TMBAW7NX0NY088638	Erstzulassung	16.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(...)
sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



TMBAW7NX0NY088638

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	101,138 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	6,500 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	TMBAW7NX0NY088638	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	16 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2025, 75,216 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf1	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
5	Door - rear right side	Door - Scratched - Cover / polish
6	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
7	Mudguard - left side	Mudguard - left side - dent(s) - Smooth repair work
8	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
9	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
10	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
11	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
12	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
13	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007091
Delivery date: 17 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 95V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007091
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	101,138 km
Vehicle Identification number	TMBAW7NX0NY088638	First registration	16 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
 Protocol number: 46007091
 Delivery date: 17 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - ...
deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched
- No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched -
No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side -
Scratched - No deduction



Damage #5: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover /
polish



Damage #5: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover /
polish



Damage #6: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(s) - Smooth repair work




Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(...)
- Smooth repair work




Damage #8: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work




Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair




Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION Limousine 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JM 0949E	Fahrgestell-Nummer:	TMBAW7NX0NY088638
Vertrags-Nummer:	14202084	Erstzulassung:	16.05.2022
Internes KZ:	15080913	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION Limousine 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.428,45

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 32.428,45

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION Limousine5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	28
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1608	zul. Gewicht (kg):	2040

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14202084
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 0949E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION Limousine5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14202084
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 0949E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG FIRST EDITION Limousine5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer